

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROFA DEOLINDA MANEIRA SEVERO**

**CÓDIGO CIE**  
913972

**CÓDIGO FDE**  
509206

**DIRETORIA**  
CAPIVARI

**MUNICÍPIO**  
INDAIATUBA

**DATA:**  
15/10/2020

**ASSUNTO**

OBRAS CISE



Pintura externa da escola



Pintura externa da escola



Pintura externa da escola

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA DEOLINDA MANEIRA SEVERO

CÓDIGO CIE

913972

CÓDIGO FDE

509206

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Colocação de espículas para prevenção de pompos



Colocação de espículas para prevenção de pompos



Colocação de espículas para prevenção de pompos

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROFA DEOLINDA MANEIRA SEVERO**

**CÓDIGO CIE**

913972

**CÓDIGO FDE**

509206

**DIRETORIA**

CAPIVARI

**MUNICÍPIO**

INDAIATUBA

**DATA:**

15/10/2020

**ASSUNTO**

OBRAS CISE



Colocação de espículas para prevenção de pompos



Pintura e lubrificação das esquadrias



Desentupimento de ramais de esgoto

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA DEOLINDA MANEIRA SEVERO

CÓDIGO CIE

913972

CÓDIGO FDE

509206

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO


INDAIATUBA

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Desentupimento de ramais do bebedouro



Troca de telha canaletão e comum



Troca de telha canaletão e comum