

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Limpeza das calhas



Limpeza das calhas



Limpeza das calhas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO


INDAIATUBA

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO


OBRAS CISE



Troca da boia da caixa d'água e limpeza de ramais de esgoto



Limpeza de ramais de esgoto e lubrificação das esquadrias



Troca do forro da cozinha

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO


INDAIATUBA

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Troca de telhas e cumeeiras



Nova entrada de água da escola



Nova entrada de água da escola

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: **EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO**

CÓDIGO CIE	CÓDIGO FDE	DIRETORIA	MUNICÍPIO
18661	509105	CAPIVARI	INDAIATUBA
DATA: 15/10/2020	ASSUNTO	OBRAS CISE	



Troca do cavalete de entrada de água da escola pelo SAAE



Nova entrada de água da escola



Nova entrada de água da escola