

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE	CÓDIGO FDE	DIRETORIA	MUNICÍPIO
18661	509105	CAPIVARI	INDAIATUBA


DATA:	ASSUNTO
30/09/2020	OBRAS CISE



Construção de um lavatório no pátio coberto



Construção de um lavatório no pátio coberto



Pintura do piso da parte externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO


INDAIATUBA

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura do piso da parte externa do prédio escolar



Reconstrução de canaleta pluvial



Reconstrução de canaleta pluvial

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Reconstrução de canaleta pluvial



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Limpeza das calhas e telhado



Limpeza das calhas e telhado



Limpeza das calhas e telhado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFA HELENA DE CAMPOS CAMARGO

CÓDIGO CIE

18661

CÓDIGO FDE

509105

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura da quadra poliesportiva



Pintura da quadra poliesportiva



Pintura da quadra poliesportiva