

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE RANDOLFO MOREIRA FERNANDES**

**CÓDIGO CIE**  
18909

**CÓDIGO FDE**  
509001

**DIRETORIA**  
CAPIVARI

**MUNICÍPIO**  
INDAIATUBA

**DATA:**  
11/11/2020

**ASSUNTO**

OBRAS CISE



Troca de telhas da quadra poliesportiva



Troca de telhas da quadra poliesportiva



Troca de telhas da quadra poliesportiva

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE RANDOLFO MOREIRA FERNANDES

CÓDIGO CIE

18909

CÓDIGO FDE

509001

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

DATA:

11/11/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Troca de telhas da quadra poliesportiva



Troca de telhas da quadra poliesportiva e colocação de proteção contra pompos



Colocação de isopor para impedir entrada de pompos e retirada das calhas do prédio escolar

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE RANDOLFO MOREIRA FERNANDES**

**CÓDIGO CIE**

**18909**

**CÓDIGO FDE**

**509001**

**DIRETORIA**

**CAPIVARI**

**MUNICÍPIO**

**INDAIATUBA**

**DATA:**

11/11/2020

**ASSUNTO**

OBRAS CISE



Retirada das calhas e limpeza do prédio para início da pintura externa



Limpeza do prédio escolar para realização da pintura externa



Limpeza do prédio escolar para realização da pintura externa

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE RANDOLFO MOREIRA FERNANDES**

**CÓDIGO CIE**

**18909**

**CÓDIGO FDE**

**509001**

**DIRETORIA**

**CAPIVARI**

**MUNICÍPIO**

**INDAIATUBA**

**DATA:**


11/11/2020

**ASSUNTO**

OBRAS CISE



Limpeza do prédio escolar para realização da pintura externa e vedação dos alambrados



Vedação dos alambrados



Vedação dos alambrados e limpeza da quadra poliesportiva para pintura