



COMUNICADO NOM 02/2015
EMPRESTIMO DE ROÇADEIRAS

SENHOR DIRETOR,

Tendo em vista necessidade de roçada de terreno verificada pela Diretoria de Ensino e o custo desta manutenção para as nossas Escolas, informo que foram adquiridas roçadeiras profissionais (tipo lateral com guidão) movidas a gasolina que estarão disponíveis para empréstimo às Escolas, junto com as antigas roçadeiras elétricas.

As solicitações deverão ser feitas por ofício, encaminhado à Sra. Dirigente Regional de Ensino, entregue ao Núcleo de Administração da Diretoria de Ensino. No ofício deverá constar:

- Quantidade de dias do empréstimo (máximo de cinco dias), informando a data da devolução;
- Quantidade de roçadeiras (máximo de duas) e tipo (a gasolina ou elétrica);
 - No caso das roçadeiras elétricas, solicitar também a extensão caso houver necessidade;
 - No caso das roçadeiras a gasolina, informar a necessidade de corte por lâmina (trabalho mais pesado) ou fio de nylon (corte mais leve);
- Declaração da Direção da Escola sobre sua responsabilidade da operação, guarda e manutenção dos equipamentos;
- Ciência da Direção quanto à necessidade de uso de EPI's (equipamento de proteção individual) e demais cuidados necessários à operação deste equipamento.

Os equipamentos serão vistoriados por funcionário da Diretoria de Ensino e da Unidade Escolar na entrega e na devolução dos equipamentos.

IMPORTANTE

Os equipamentos a gasolina são equipados com motor 2 tempos, portanto há a necessidade de mistura de óleo específico para motor 2 tempos em seu combustível, na proporção de 1/25 (1 medida de



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Centro de Administração de Finanças e Infraestrutura
Av. Nove de Julho, 378 – Ribeirão Preto – São Paulo.


óleo para 25 de gasolina). Será emprestado um misturador fornecido pelo fabricante onde há uma medição das quantidades de gasolina e óleo, que facilitará este processo.


Os equipamentos movidos a gasolina deverão ser entregues com os tanques vazios, pois a gasolina misturada ao óleo sofre alterações que podem prejudicar seu bom funcionamento.


Qualquer problema funcional que vier a ocorrer durante o empréstimo, a Direção da Unidade Escolar tem a obrigação de reportar aos responsáveis na Diretoria de Ensino, para que seja feita uma manutenção preventiva que preserve o equipamento de problemas maiores.

A Direção da Escola e o operador dos equipamentos deverão ler o manual de instruções (em anexo) e estarem cientes das recomendações do fabricante, principalmente quanto à operação e segurança.

Ribeirão Preto, 17 de agosto de 2015


RENATO DONATO HAGY
RG 25.669.711
Diretor Técnico I – NOM


SÉRGIO CARLOS DEL PICOLO
RG 7.921.566
Diretor Técnico II - CAF


MARIA JOAQUINA BARCELOS
RG 7.292.944
Diretor I - NAD


SIMONE MARIA LOCCA
RG 21.605.624
Dirigente Regional de Ensino