



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO**

Circular n.º 154/2019 CAF/NOM

Osasco, 16 de abril de 2019.

Prezados(as) Diretores(as) de Escola,
Supervisores(as) de Ensino,

Assunto: Comunicado DGINF – Infraestrutura de Cozinhas, Refeitórios e Despensas.

O Núcleo de Obras e Manutenção Escolar, retransmite na íntegra o Comunicado DGINF – Infraestrutura de Cozinhas, Refeitórios e Despensa.

COMUNICADO DGINF - INFRAESTRUTURA DE COZINHAS, REFEITÓRIOS E DESPENSAS.

Prezados senhores diretores de escola, dirigentes, diretores de CAF e diretores de NIT e NOM.

Com o propósito de intensificar as ações de diagnóstico da infraestrutura predial da rede estadual de ensino, que começou com o "DIAGNÓSTICO DOS PRÉDIOS ESCOLARES 2019" estamos iniciando uma nova etapa de pesquisa, com propósito de detalhar a situação dos ambientes escolares, de maneira que nos permita planejar de maneira racional e efetiva as ações de reforma e manutenção da rede.

Nesta primeira etapa objetivo é apurar as condições prediais e de equipamentos das cozinhas, despensas e refeitórios, das escolas.

Por este motivo, foi inserido na plataforma da Secretaria Escolar Digital, questionário sobre o tema, a ser preenchido pelas unidades escolares, impreterivelmente até a data de 22/04. As direções das escolas encontram este questionário, com o nome de Infraestrutura de Cozinhas, Refeitórios e Despensas, na plataforma da SED, em Cadastro de Escolas. Pedimos a colaboração dos senhores no atendimento a este pleito. Para subsidiar a classificação quanto aos itens de infraestrutura predial, pedimos que sejam adotados os critérios conforme anexo abaixo:

ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO DOS QUESITOS DE INFRAESTRUTURA

REFEITÓRIO (GERAL):

0% refeitórios em ótimas condições de uso, com pintura, plenamente dimensionado, piso, teto e outros elementos plenamente conservados, em plena conformidade com as regras da vigilância sanitária

25% refeitório em boas condições de uso, plenamente dimensionado, em conformidade com as regras da vigilância sanitária, porém com elementos como pisos, tetos ou pintura com alguma degradação;



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO**

50% refeitórios em condições de conservação média de elementos como teto, pisos, e pintura; problemas pequenos de dimensionamento, obrigando a adoção de turnos de uso; sem sérios problemas sanitários, porém fora dos padrões usuais;

75% refeitórios com severos problemas de conservação de teto, pisos e pintura; problemas de vazamento e/ou infiltração; dimensionamento bem abaixo do necessário obrigando diversos turnos de uso e/ou alunos comendo em espaço incorreto; problemas sanitários moderados; risco de contaminação motivado por presença de nidificação ou insetos;

100% refeitórios totalmente degradados; com sérios problemas sanitários e/ou de nidificação e insetos; interditados; com infiltração severa e constante; interditado

COZINHA (GERAL):

0% Cozinha com ótimas condições de conservação de piso, azulejo e teto, todos os elementos obrigatórios; totalmente dentro dos padrões sanitário e FDE; sem infiltrações; com dimensionamento para pleno atendimento em manipulação centralizada;

25% Cozinha em boas condições de conservação de piso, azulejo e teto; pequenos elementos obrigatórios faltantes passíveis de imediata reposição pela unidade escolar; totalmente dentro dos padrões sanitários, mas não necessariamente da FDE; sem infiltrações; com dimensionamento para atendimento descentralizado E convênio de merenda com o município vigente;

50% cozinhas em condições moderadas de conservação de piso, azulejo e teto; com elementos obrigatórios faltante; descumprimento de eventuais itens sanitários e fora do padrão FDE; subdimensionada sem prejuízo grave do preparo;

75% cozinhas condições de conservação de piso, azulejo e teto ruins; presença de infiltração; fora de padrões da FDE e sanitários; falta de elementos obrigatórios; sem dimensionamento para preparo centralizado E sem convênio com o município;

100% Cozinhas gravemente má conservadas; com severos problemas de infiltração; graves problemas sanitários; sem condição de preparo de alimentos; interditadas por problemas estruturais ou sanitários;

DESPENSA (GERAL):

0% Despensa em ótimas condições de conservação de pisos, paredes, pintura, prateleiras; com prateleiras de material adequado; atendendo plenamente aos padrões sanitários; dimensionada de modo a receber ciclo de gênero de preparo centralizado

25% Despensa em boas condições de conservação de piso, paredes, pintura e prateleiras; dentro dos padrões sanitários; com prateleiras de material e disposição diversa do usual, sem que acarrete em problemas de acondicionamento; com dimensionamento para atendimento descentralizado E convênio de merenda com o município

50% despensas em condições moderadas de conservação de piso, paredes pinturas e prateleiras; com prateleiras em material e disposição que trazem impacto moderado ao acondicionamento; subdimensionada sem grave prejuízo ao estoque;



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO**

75% dispensa em condições de conservação de pisos, paredes pinturas e prateleiras ruins; com material e disposição de prateleiras trazendo impacto ao acondicionamento e fora dos padrões sanitários; sem dimensionamento para recebimento de ciclo centralizado E sem convênio de merenda com o município; com infiltrações que gerem perda de gêneros;

100% despensas gravemente má conservados; com severos problemas de infiltração; graves problemas sanitários; infestação ou nidificação; sem condição alguma de acondicionamento de alimentos; interdita por problemas estruturais ou sanitário

TELHADO:

0% Telhado em ótimas condições, com todas as telhas, com material de uso corrente, sem qualquer infiltração aparente;

25% Telhado em boas condições, com pouco desgaste pelo tempo, mas sem infiltração aparente e/ou telhado em ótimas condições, porém de material em desuso (exemplo: telhas de amianto)

50% Telhado, com avarias provocadas pelo tempo e/ou vandalismo, com telhas quebradas ou faltantes, ou situação de infiltração de moderada gravidade

75% Telhado com sérias avarias provocadas pelo tempo e/ou vandalismos, grande número de telhas quebradas, riscos estruturais, ou situação de infiltração de séria gravidade

100% Telhado totalmente avariado, com grandes espaços sem telhados, inundações constantes dos ambientes que cobre, ou motivador de interdição das áreas que cobre

REDE ELÉTRICA:

0% Rede elétrica em ótimas condições, sem quaisquer variações de energia, com quadro e cabearios recentes ou muito bem conservados, plenamente dimensionada para necessidade da unidade escolar;

25% Rede elétrica, em boas condições, porém com pequeno sub-dimensionamento (para situação atual ou futura próxima), ou redes com padrões antigos, embora bem conservados;

50% Rede elétrica apresentando variações, subdimensionada ocasionando o desligamento de equipamentos quando da utilização de sua carga máxima, ou rede consideravelmente antiga e apresentando conservação moderada;

75% Rede elétrica em condições ruins, com dimensionamento consideravelmente inferior ao necessário, apresentando quedas quando muito utilizada, com padrões antigos e bem desgastados, ou situação de curtos moderados, com eventual queima de equipamentos;

100% Rede elétrica em péssimas condições, padrões desgastados e totalmente sem uso atual, graves curtos-circuitos; dimensionamento baixíssimo (não permitindo, p. ex. o uso de sala de informática); risco de incêndio; escola parcialmente ou totalmente sem energia elétrica.

REDE HIDRÁULICA (ÁGUA):



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO**

0% Rede hidráulica em ótimas condições; rede nova, ou em ótimo estado de conservação e padrão recente; sem qualquer problema de vazamento verificado;

25% Rede hidráulica em boas condições, com padrão recente ou antigo, em bom estado de conservação; pequenos problemas pontuais, aparentes e de fácil solução; sem vazamentos persistentes;

50% Rede hidráulica apresentando problemas, de conservação; de padrões antigos, com sinais de desgaste; com problemas persistentes e/ou não aparentes de vazamento, porém sem problemas de fornecimento;

75% Rede hidráulica com graves problemas; encanamentos mal conservados e/ou de material em desuso; vazamentos graves, ocultos, persistentes, com eventuais desabastecimentos; alteração do aspecto e qualidade da água, porém sem contaminação grave;

100% Rede hidráulica com gravíssimos problemas; padrões antigos totalmente mal conservados; vazamentos constantes e desabastecimento diário da unidade escolar; situação de contaminação da água, impedindo seu uso; unidade escolar sem fornecimento de água, por problema motivado pela rede hidráulica própria

REDE HIDRÁULICA ESGOTO:

0% Rede de esgoto em ótimas condições; sem quaisquer problemas de entupimento, escoamento e mau cheiro

25% Rede de esgoto em boas condições, sem mau-cheiro, com escoamento correto, com eventuais problemas simples e rapidamente solucionáveis de entupimento;

50% Rede de esgoto em condições ruins, com mau-cheiro, eventual ou persistente; situações constantes de entupimento, porém com correto escoamento;

75% Rede de esgoto em condições ruins; entupimentos contínuos e persistentes; problemas eventuais de escoamento (esgoto “voltando”) e/ou escoamento externo à unidade escolar, porém à céu aberto; sistema de fossa séptica com problemas de dimensionamento e/ou entupimento;

100% Rede de esgoto em péssimas condições; sem escoamento adequado (esgoto “voltando” constantemente); com passagem à céu aberto no interior da escola; situações de grave contaminação e mau-cheiro constante; ambientes interditados pela presença de dejetos trazidos por esgoto

DGINF/Departamento de Gestão e Infraestrutura

Solicitamos a todas as unidades escolares, que ao responderem o questionário, leiam com atenção as orientações do comunicado DGINF e se atentem ao prazo estabelecido, **impreterivelmente até 22.04.2019.**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO OSASCO**

Desde já, agradecemos a colaboração e permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

Maria Cristina da Encarnação
Diretor Técnico I – NOM

Akiko Iafiro
Diretor Técnico II - CAF

De acordo.
16/04/2019

Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino