

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE
20801

CÓDIGO FDE
506101

DIRETORIA
CAPIVARI

MUNICÍPIO
CAPIVARI

DATA:
15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura interna do prédio escolar



Pintura interna do prédio escolar



Pintura interna do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Lubrificação das esquadrias



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Manutenção elétrica - troca de lâmpadas



Manutenção elétrica - troca de lâmpadas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

15/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Manutenção elétrica - troca de tomadas



Manutenção elétrica



Manutenção elétrica