

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte externa do prédio escolar



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE / CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte externa do prédio escolar



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE / CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte externa do prédio escolar



Pintura da parte interna do prédio escolar



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE / CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura da parte interna do prédio escolar



Pintura da parte interna do prédio escolar



Pintura da parte interna do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE / CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura da parte interna do prédio escolar



Pintura da parte interna do prédio escolar



Pintura da parte interna do prédio escolar