

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE GAL MASCARENHAS DE MORAES

CÓDIGO CIE	CÓDIGO FDE	DIRETORIA	MUNICÍPIO
20941	508101	CAPIVARI	ELIAS FAUSTO

DATA:	ASSUNTO	
30/09/2020		OBRAS CISE



Pintura na parte externa do prédio escolar



Pintura na parte externa do prédio escolar



Pintura na parte externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE GAL MASCARENHAS DE MORAES

CÓDIGO CIE

20941

CÓDIGO FDE

508101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

ELIAS FAUSTO

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura na parte externa do prédio escolar



Pintura na parte externa do prédio escolar



Pintura na parte externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE GAL MASCARENHAS DE MORAES

CÓDIGO CIE

20941

CÓDIGO FDE

508101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

ELIAS FAUSTO

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura na parte externa do prédio escolar



Pintura na parte externa do prédio escolar



Pintura na parte externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE GAL MASCARENHAS DE MORAES

CÓDIGO CIE

20941

CÓDIGO FDE

508101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO


ELIAS FAUSTO

DATA:


30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura na parte interna do prédio escolar



Pintura na parte interna do prédio escolar



Colocação de revestimento na sala das faxineiras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE GAL MASCARENHAS DE MORAES

CÓDIGO CIE

20941

CÓDIGO FDE

508101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

ELIAS FAUSTO

DATA:

30/09/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Colocação de revestimento na sala das faxineiras



Limpeza do telhado e troca de telhas quebradas



Limpeza do telhado e troca de telhas quebradas