

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO


CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE
20801

CÓDIGO FDE
506101

DIRETORIA
CAPIVARI

MUNICÍPIO
CAPIVARI

DATA:
28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE
20801

CÓDIGO FDE
506101

DIRETORIA
CAPIVARI

MUNICÍPIO
CAPIVARI

DATA:
28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA: *EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO*

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar



Pintura externa do prédio escolar

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Pintura externa do prédio escolar



Limpeza do telhado



Limpeza do telhado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE/CEL PE FABIANO JOSE MOREIRA DE CAMARGO

CÓDIGO CIE

20801

CÓDIGO FDE

506101

DIRETORIA

CAPIVARI

MUNICÍPIO

CAPIVARI

DATA:

28/10/2020

ASSUNTO

OBRAS CISE



Limpeza do telhado



Troca de telhas de cerâmica



Troca de telhas de cerâmica